

行仙宿巡回整備と表彰状の写真撮影

◇ 実施日； 7月28日（水） 晴

◇ 参加者； 沖崎吉信、梶野照雄

2名

新宮山彦ぐるーぷがこれまでに頂いた表彰状や感謝状の写真が必要になり、行仙宿小屋に写真を撮りに行った。前日に沖崎さんから「行く」と連絡があり2名で向かうことになった。

9時半、登山口を出発、10時過ぎに行仙宿に着く。玄関横の温度計は26℃で、じっとしていると丁度良い気温だ。



行仙宿に着く

気温は26℃

サビ付いたオイルランプ

先日倉庫を大掃除した際、トイレ上の棚にあったオイルランプを持って帰ったが、もう石油を入れて使うことも無いので、中にLED



LEDランプに改造



電子レンジを移動



アンテナを付けてみるが

を入れてムードランプ仕様に変更した。このランプをソーラー発電のコントロール部脇に取り付けた。ランプにタイマーは無いので、消し忘れないようお願いしたい。

修理した電子レンジをカマドのすぐ横に置いていたが、「熱いのが伝わる、水がかかる」と指摘されていたので、カマドから離れた場所に移した。電源が遠くなったのでコンセントを増設した。

昼食後、BSのアンテナを管理棟南側に取り付けてみたが、外壁の内側に固定できる場所が殆ど無く、少し不安が残るため、次回取り外して取付方法を再検討したい。

この間沖崎さんは倉庫の大掃除を続けて、色々な不用品を外に出していた。新品の耐火レンガ2枚は発電機室に移した。

大掃除を終え、小屋内に掲げている表彰状を降ろして写真を撮る。表彰状は全部で6枚だった。

管理棟、小屋、お堂の戸締りを確認して下山する。

持ち降ろすゴミは5袋あった。

(記：梶野)



ゴミ袋
行動タイム

本日の参加者

下山

登山口 09 : 30 → 10 : 10 行仙宿 13 : 52 → 14 : 25 登山口